



Växjö Sotningsdistrikt AB
Sandvägen 11
352 45 Växjö
e-post: info@vaxjsot.se

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll 200907	Kund nr T01006800	Protokoll nr 20-BK1578
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Fastighetsbeteckning Nykulla 2:17	Namn och adress Dödsbo FAST LILLY Nykulla Skogshaga 363 34 TJUREDA
Adress Nykulla Skogshaga	

Kontrollobjekt nr: **2 ÖPPEN SPIS**

Typ:

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: **Lokaleldstad**

Bränsleslag: **Ved**

Placering (våningsplan) **Bottenvåning**

Placering (utrymme): **Bostadsutrymme**

Rök-/avgaskanal **Tegel**

Senaste sotning: **170927**

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2
5.1	Glidskydd för markstege saknades vid takfoten.	1	
5.1	Takstegen var inte förankrad i takkonstruktionen.	1	

Kontrollen utförd av: **Tom Hjalmarsson**

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakebrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningstjänstens föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat kontrolleras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behövas utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.